

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ЦКЛКА  
ООО «ОИЦ»

Д.В. Аросланкин



25 ноября 2013г

**ДОПОЛНЕНИЕ** от 25.11.2013г  
к руководствам по эксплуатации автомобилей  
«ГАЗель Бизнес» (№ 3302-3902010-30 РЭ),  
«Соболь» (№ 2217-3902010-20 РЭ)

**ВНИМАНИЕ!**

В подраздел 9.13.1. «Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)» пункт «Проверить наличие воды в фильтре тонкой очистки топлива» следует читать:

Содержание работ	Технические требования	Инструмент и материалы
Проверить наличие воды в фильтре тонкой очистки топлива	1. При наличии воды слить отстой из фильтра. 2. При включенных приборах не должен гореть сигнализатор «Внимание» системы управления двигателем (см. рис. 5.11). В противном случае слить отстой из фильтра	

*Е.А. Родина*  
25.11.13