

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ЦКЛКА  
ООО «ОИЦ»



Д.В. Аросланкин

» февраля 2014г

**ДОПОЛНЕНИЕ** от 14.02.2014г  
к руководствам по эксплуатации автомобилей  
«ГАЗель Бизнес» (№ 3302-3902010-20 РЭ),  
«ГАЗель Бизнес» (№ 3302-3902010-30 РЭ),  
«Соболь Бизнес» (№ 2217-3902010-10 РЭ),  
«Соболь Бизнес» (№ 2217-3902010-20 РЭ),  
«ГАЗель Next» (№ А21R22-3902010 РЭ),  
«ГАЗель Next» (№ А63R42-3902010 РЭ)

### ВНИМАНИЕ!

В руководство по эксплуатации вводится предупреждение:

*Запрещается продолжительное (более 5 секунд) и многократное (более 5 раз подряд) включение стеклоомывателя при отсутствии видимой подачи омывающей жидкости на ветровое стекло во избежание выхода из строя электронасоса омывателя.*

Исх/14.02.14  
ЕА

*[Signature]*  
14.02.14.

*[Signature]*  
13.02.14